

П Р И К А З

ПО ТРЕСТУ "КЕМЕРОВОУГОЛЬ" КУЗНЕЦКОГО УГОЛЬНОГО КОМБИНАТА

г. Кемерово

№ 226

от 23 Октября 1942 г.

Для обеспечения оборонной промышленности и транспорта топливом на зиму 1942-43 г.г. Решением Государственного Комитета Оборона и приказа Зам. Народного Комиссара Угольной Промышленности г. Доченкова 25 и 30 октября 1942 г. об "увеличении днами усиленной отгрузки угля. Учитывая особую важность выполнения ответственного плана погрузки 6000 тонн в сутки по тресту, ПРИКАЗЫВАЮ:

§ 1.

Установить следующий план и график погрузки по шахтам:

Шахта	План Добычи	Запасы	План погрузки		Погрузка		График подачи Вагонов				Необходимое кол-во Грузч.			Всего Грузч.
			Вагон	Тонн	на доб.	на отв.	18 час	24 час	6 час	12 час	I	II	III	
Северная	1900	2100	112	2800	1900	900	48	-	48	16	10	8	10	28
Централ.	1300	2200	68	1700	1300	400	20	14	20	14	8	8	8	24
Южная	460	6300	60	1500	460	1040	15	15	15	15	18	20	18	56
Шт. Север.	300	450	24	600	300	300	6	6	6	6	7	7	7	21
по станц. Кемерово	3960	11050	264	6600	3960	2640	89	35	89	51	43	43	43	12
Пловар.	840	2400	56	1400	840	560	-	-	28	28	25	25	-	9
И/тресту	4800	12450	320	8000	4800	3200	89	35	117	79	68	68	43	179

§ 2.

Зав. шахтами взять под личный контроль укомплектование бригад грузчиков согласно графика, обеспечение их необходимыми инструментом и приспособлениями для погрузки.

§ 3.

Главным инженерам и Главным механикам шахт лично убедиться в подготовленности к усиленной погрузке погрузочных механизмов. В эти дни погрузки установить дежурство ответственных механиков на погрузочных механизмах.

§ 4.

Начальнику Желдорцеха г. ГАТОНЕНКО обеспечить подачи вагонов на шахты в количестве указанном выше в плане. Расписание подач порожних вагонов согласовать с Томской жел. Дорогой.

§ 5.

Для обеспечения контроля за ходом погрузки прикрепить по шахтам работников треста:

- Шахта Северная - г. Хайрова
- " Центральная - г. Головачева
- " Южная - г. Красова
- " Пловар - г. Масленникова П. Н.
- Штол. Северная - г. Козлевского

Регулировку подачи вагонов по шахтам возлагаю на Начальника службы движения г. Козловского.

§ 6.

Контроль за исполнением настоящего приказа и общее руководство погрузкой по тресту возлагаю на моего Заместителя г. АСЛЕВА и Начальника Келдорцега г. ГАТОНЬКО.

§ 7.

Предупреждаю всех зав. шахтами, главным механикам и ответственным прикрепленным к шахтам, от их личной ответственности за обеспечение выполнения фронтального задания.

Управляющий трестом
Кемеровоуголь

/ПОГЯТОВ/

Приказ

погрузки:

- и Северная
- и Центр
- и Южная
- и Мозер
- и Юг Северная

[Handwritten signatures in blue and red ink]